

# Checkliste bei Betriebsschluss

Abends sind in diesem Raum zu kontrollieren:

- Der IR-Rechner ist herunterzufahren. Achtung: Im Energiesparmodus sieht alles so aus, als wäre es schon abgeschaltet! Bitte kontrollieren:
  1. Grüne Lampe am Hauptschalter des Rechners an?  
Computer läuft und muss heruntergefahren werden.
  2. Grüne Lampe am Monitor leuchtet oder blinkt? Grüne Lampe am Drucker an?  
Steckdosenleiste ausschalten
- Das IR-Gerät bleibt grundsätzlich eingeschaltet!!
- Der Trockenschrank darf angeschaltet bleiben, weil er über eine Sicherheitstemperaturbegrenzung verfügt.
- Vollständigkeit des Presswerkzeuges kontrollieren. Die Schale für die Präparation sauber halten.
- UV-Gerät ausschalten und kontrollieren:
  1. Sind noch Küvetten im Schacht?  
Bitte herausnehmen und reinigen (lassen).
  2. Grüne Lampe am Hauptschalter des Rechners an?  
Computer läuft und muss heruntergefahren werden.
  3. Grüne Lampe am Monitor leuchtet oder blinkt? Grüne Lampe am Drucker an?  
Steckdosenleiste ausschalten
- Nicht mehr benötigte Blätter, Fließpapier etc. wegwerfen.

Dann wird das Deckenlicht ausgeschaltet

## Noch ein Wort an die Praktikanten:

Sie haben damit nichts zu tun, weil das sowieso alles die Assistenten kontrollieren?

Es dauert nicht mehr lange und Sie haben selbst eine verantwortliche Position inne! Bereiten Sie sich darauf vor, indem Sie schon jetzt „den Blick trainieren“ und sich auch darum kümmern! Die Assistenten sind berechtigt, Ihnen einen Teil der Aufgaben auch direkt zu übertragen. Gute Praktikumsnoten hängen keineswegs nur von Ausbeute und Reinheit der abgelieferten Substanzen ab, sondern auch von der Bereitschaft zu gesamtverantwortlichem Handeln!

**Da dieser Raum gemeinschaftlich genutzt wird, besteht die Gefahr, dass dort Sachen übrig bleiben, abgestellt oder „vergessen“ werden.**

**Hier muss gelegentlich aufgeräumt werden!!**