


Abgabe voller Lösemittelbehälter

Nur bis maximal 90 % auffüllen!

Gesammelte Lösemittelabfälle mit unterschiedlichen Chemikalienbestandteilen können miteinander reagieren. Das erfordert zur Sicherheit ein Ausbreitungsvolumen von 10%.

Vergewissern Sie sich vor der Abgabe, dass der Inhalt ausreagiert hat.

Geben Sie nur Kanister ab, die fest verschlossen, insgesamt dicht, außen sauber und korrekt etikettiert sind.



Geben Sie auf keinen Fall halogenierte Lösemittel in die Sammelbehältnisse für halogenfreie Abfälle!